

PLANMATIG ONDERHOUD 2021

corp: 146



WS Woensdrecht Vastgoed B.V.

| PMC | Type | Aantal won | Adres | Omschrijving |
|-----|------|------------|---|---|
| 114 | 32 | 24 | Raadhuisstraat 91 t/m 101d | Service-Contract onderhoud Ohd lift, deurdrangers, brandblusmiddelen, noodverlichting |
| 117 | 40 | 24 | Hof van Holland 12 t/m 38, 17 t/m 33 | Service-Contract onderhoud Ohd lift, deurdrangers, brandblusmiddelen, noodverlichting en Hydrofoor |
| 119 | 44 | 6 | Mgr Poelsstraat 4,16,18,30 Aalbersestraat 21,29 | Houtreparatie Reparatie en/of deelvanging kozijnen.ramen,deuren |
| | | | Mgr Poelsstraat 4,16,18,30 Aalbersestraat 21,29 | Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk houten onderdelen |
| 153 | 40 | | Winkelunits Raadhuispassage | Service-Contract onderhoud Onderhoud brandblusmiddelen, deurdranger |
| 154 | 40 | | Parkeerkelder Raadhuispassage | Service-Contract onderhoud Ohd lift, deurdrangers, brandblusmiddelen en brandmeldcentrale, noodverlichting, speedgates, hellingbaanverwarming |
| 330 | | 4 | Dorpsstraat 47 b,c,d,e, 49 a,b,c | Houtreparatie Reparatie en/of deelvanging kozijnen.ramen,deuren, overstekken herstel gevelwerk, houten onderdelen |
| | | | Dorpsstraat 47 b,c,d,e, 49 a,b,c | Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk houten onderdelen |
| 351 | | | Cie. Ruimten Blickvelt, Woensdrecht | Service-Contract onderhoud onderhoud brandslanghaspel en handblustoestel |
| | | | Cie. Ruimten Blickvelt, Woensdrecht | Houtreparatie Reparatie en/of deelvanging kozijnen.ramen,deuren, overstekken |
| | | | Cie. Ruimten Blickvelt, Woensdrecht | Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk houten onderdelen |
| | | | Dorpspunt | Binnenschilderwerk Binnenschilderwerk, dorpspunt |
| 451 | | 2 | Cie. Meulenber , Bergsestraat 3,5 | Houtreparatie Reparatie en/of deelvanging kozijnen.ramen,deuren |
| | | | Cie. Meulenber , Bergsestraat 3,5 | Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk houten onderdelen |
| | | | Cie. Meulenber , Bergsestraat 3,5 | Daken overlagen bitumineuse dakbedekking berging |
| 551 | | | Cie. Fysiopraktijk julianastraat,Putte | Service-Contract onderhoud onderhoud deurdranger |
| | | | Cie. Fysiopraktijk julianastraat,Putte Overlopende post 2020 - 2021 | Vervanging voegwerk Vervangen van voegwerk (oude gedeelte) |